



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO

AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **TRATOR JOHN DEERE 6100**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **IBM6100JTJA001152**

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **TRATOR TRAMONTINE TDH 1680**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **BCG0160020**

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **RETROESCAVADEIRA JCB 3CX**

DE IDENTIFICAÇÃO: **SOR3CXTTVP3333727**

REBOQUE 4 RODAS

ARADO 4 LAMINAS

GRADE HIDRAULICA 32 LAMINAS

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referidos equipamentos da secretaria de agricultura estão com problemas mecânicos tendo a necessidade de comtratação de mão de obra e serviços de torno tendo a necessidade da contratação de serviço de mão de obra para o conserto do mesmo.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 22 de agosto de 2025.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO

AMBIENTE

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



AMBIENTE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: TRATOR JOHN DEERE 6100

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: IBM6100JTJA001152

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: TRATOR TRAMONTINE TDH 1680

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: BCG0160020

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA JCB 3CX

DE IDENTIFICAÇÃO: SOR3CXTTVP3333727

REBOQUE 4 RODAS

ARADO 4 LAMINAS

GRADE HIDRAULICA 32 LAMINAS

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referidos equipamentos da secretaria de agricultura estão com problemas mecânicos tendo a necessidade da compra de parafusos, porcas, pinos, quebra dedos e demais itens necessários para o conserto dos mesmos.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 22 de agosto de 2025.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO

AMBIENTE

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

Parecer técnico de vistoria

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

Implementos: ROÇADEIRA e ENSILADEIRA E TRATOR MF 275

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos implementos e do Trator, objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da contratação do serviço de mão de obra e compra de peças para conserto dos implementos: ROÇADEIRA, ENSILADEIRA e do TRATOR MF 275, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela Secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que, fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que foi necessária a troca das seguintes peças: PA SX UNC G.5 3/4X3 RP ET, PO SX NYL ALTA 3/4 UNC ZINC, PA SX MA 8.8 20X130 RP POL, PO SX NYL BAIXA M20 MB CH 30 CL8 ZIN, AR LI 3/4X44X4 ZINC, PA SX UNC G.5 1/2X2.1/2 RP ET, PO SX UNC NY ALTA 1/2 ZA, DISCO JE 205-11 – 139X59X5, DISCO JE 205-04 – 139X82X5, SERVIÇO DE SOLDA – REFORÇO MOLA DA FRENTE, SERVIÇO DE SOLDA – CHAPA REFORÇO, GRAXEIRAS 1/4 UNF 28 FIOS CURVO 45°, SERVIÇO DE SOLDA – TUBO/ CARDAN NOVO, IMPLEMENTO: CARDAN DA ENSILADEIRA, GRAMPO R 6,0X90 ST, IMPLEMENTO: TRATOR MF 275, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a compra.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 13 de Agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N° 613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico
Portaria nº 595/2022



AMBIENTE.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: TRATOR MF 275

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 275047063

PLACA:

ANO E MODELO:

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido trator está com problemas no hidráulico sendo necessário a contratação de mão de obra de serviços mecânicos e serviço de torno para o conserto do mesmo .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 18 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



AMBIENTE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CAMINHÃO AGRALE/6000 D**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BYC2462VBC001085**

PLACA: **IRS9442**

ANO E MODELO: 2011

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido está com problemas no suporte da gabine tendo a necessidade da contratação de serviço de mão de obra para o conserto do mesmo.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 22 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022