



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

---

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 041

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: SIENA ATTRACTIV 1.4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD19713HJ3361057

Ano e modelo: 2018/2018

PLACA: IYU-6612

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo SIENA ATTRACTIV 1.4 objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito no setor hidráulico que está impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a indicação de conserto

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com defeito no setor hidráulico, sendo assim, o item citado será trocado e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **RS3.160,00** (três mil cento e sessenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 15 de junho de 2023.

  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022