



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veiculo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: I/M.BENZ416CDISPRINTERM

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8AC907843LE180050

PLACA: JAC1G29

ANO E MODELO: 2019/2020

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo esta com problemas nas pontas de eixo traseiros sendo necessário a compra das duas pontas de eixo completas e demais itens necessários para que o veiculo fique apto . Essas eras as considerações que tinha para o momento.

SÃO VICENTE DO SUL RS 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico
Portaria nº 595/2022

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022