

Parecer técnico de vistoria de equipamento

## 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: FIAT/ARGO DRIVE 1.3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD358A4HNYL37112

PLACA: JAV8E71

ANO E MODELO: 2021/2022

## 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade contratação de serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

## 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

# 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas na suspenção dianteira e traseira, freios, necessitando de geometria, balanceamento de rodas e serviço de solda sendo necessária a contratação do serviço de mão de obra e demais itens necessários para o conserto do veiculo para que o mesmo fique apto . Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 30 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022



Parecer técnico de vistoria de veiculo

#### 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: IVECO/DAILY45S14 GRANFUR

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93ZK42A01B8420228

PLACA: ISD9606

ANO E MODELO: 2010/2011

#### 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

#### 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

### 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas na fechadura da porta lateral de correr tendo que ser feita a compra da fechadura e a contratação de mão de obra para a troca da mesma e demais itens necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 26 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022

> Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria nº 595/2022



Parecer técnico de vistoria de veiculo

### 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD19713HJ3361057

PLACA: IYU6612

ANO E MODELO: 2018

#### 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

#### 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

#### 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com vazamentos de óleo na tampa de válvulas tendo que ser feita a contratação de mão de obra para o conserto do mesmo e demais itens necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 26 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022

> Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portarla nº 595/2022



Parecer técnico de vistoria de veiculo

#### 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: I/M.BENZ416CDISPRINTERM

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8AC907843LE180050

PLACA: JAC1G29

ANO E MODELO: 2019/2020

#### 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de uma bateria detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

#### 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

### 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com a bateria pifada tendo que ser feita a compra de uma bateria de 95 amperes para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 26 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico Portaria nº 505/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022



Parecer técnico de vistoria de equipamento

#### 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJP7520PB112182

PLACA: JBH7D60

ANO E MODELO: 2022/2023

#### 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

### 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

### 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas no sistema de ignição sendo necessário a troca de velas de ignição e cabos de vela sendo necessário a compra das peças e a contratação do serviço de mão de e demais itens necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico Portaria nº 595/2022

> Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria N°.613/2022