



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **FIAT/ARGO DRIVE 1.3**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BD358A4HNYL37112**

PLACA: **JAV8E71**

ANO E MODELO: **2021/2022**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no rolamento da roda dianteira sendo necessário a troca do mesmo e sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessas peças e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEVROLET/MONTANA PCIA A**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGCA8030MB165270**

PLACA: **JAN7D32**

ANO E MODELO: **2020/2021**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no sistema de ignição sendo necessário a troca dos cabos de vela e ser feito o diagnostico com o scanner na injeção eletrônica e sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessas peças e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: FIAT/ARGO TREKKING 1.3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD358AGYPYM38021

PLACA: JBS5B44

ANO E MODELO: 2022/2023

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na suspensão dianteira tendo que ser trocada os kit de amortecedor, buchas de balanças e um parafuso de roda e sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessas peças e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEV/SPIN 18L AT PREMIER**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGJP7520PB112182**

PLACA: **JBH7D60**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no sistema de ignição tendo que ser trocada as velas e cabos de vela e sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessa peça e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: GM/CORSA SEDAN MAXX

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGXH19G07C179111

PLACA: INU0A76

ANO E MODELO: 2007

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no rolamento de roda traseira e nos canos de descarga sendo necessário a compra dessas peças e demais itens necessários para que o veículo fique apto. Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **RENAULT/MASTER NIKS AMB2**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93YF6200XPJ444057**

PLACA: **FYN7C92**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nas pastilhas de freio dianteira me traseiras sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessas peças e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEVROLET/CELTA 1.0L LT**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGRP48F0FG294044**

PLACA: **IWG8337**

ANO E MODELO: **2014/2015**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na junta da tampa de válvulas sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessa peça e demais itens necessários para que o veículo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022