



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGJK7520MB184230**

PLACA: **JAK7J26**

ANO E MODELO: **2020/2021**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no sensor de combustível (boia do tanque) correia dentada e tensor da correia tendo que ser feita a compra das peças e a contratação de mão de obra para fazer a troca das mesmas e que for necessário.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10KC098880**

PLACA: **IZJ6G35**

ANO E MODELO: **2019/2019**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade contratação de serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na suspensão dianteira precisando de serviço de solda e serviço de furação do suporte do amortecedor dianteiro sendo necessária a contratação do serviço de mão de obra e demais itens necessários para o conserto do veículo para que o mesmo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de setembro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M1MDC044741**

PLACA: **IUB5I95**

ANO E MODELO: **2012/2013**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de serviços de mão de obra detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas elétricos, eletrônicos e com o chassi precisando de serviço de solda tendo que ser feita a contratação de mão de obra de serviços elétricos, eletrônicos e serviço de solda para o conserto do referido veículo para que o mesmo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M1MDC044741**

PLACA: **IUB5I95**

ANO E MODELO: **2012/2013**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de duas baterias de 100 amperes e procedimentos que serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com as duas baterias pifadas sendo necessária a compra das duas para a troca para que o veículo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 19 de setembro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Portaria nº 595/2022
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **ARCOPOLLO/VOLARE W8 ON**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB12E3PAC033731**

PLACA: **IRJ6130**

ANO E MODELO: **2010/2010**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas nos feixes de mola pinos de semtro quebrados e buchas da barra estabilizada pifada tendo que ser feita a compra das peças e o que for necessário para o conserto do veículo .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **VW/15.190 EOD E.HD ORE**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9532E82W8ER434157**

PLACA: **IVY1G68**

ANO E MODELO: **2014**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e a contratação de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com os parafusos da roda dianteira quebrados sendo necessário a compra dos mesmos e a contratação do serviço de troca dos mesmos para que o veículo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 19 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10KC098880**

PLACA: **IZJ6G35**

ANO E MODELO: **2019**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e a contratação de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no pivô inferior e pivô superior da suspensão dianteira sendo necessário a compra dos mesmos e a contratação do serviço de troca dos mesmos e demais itens necessários para que o veículo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 19 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB226978

PLACA: JBA4C28

ANO E MODELO: 2021/2022

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no amortecedor dianteiro, filtro do arla, e abraçadeira do rolamento do cardã sendo necessário a compra dos mesmos e a contratação do serviço de troca dos mesmos e demais itens necessários para que o veiculo fiqui apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 19 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022