



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: I/CHEV CRUZE LTZ NB AT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8AGBN69S0NR119290

ANO E MODELO: **2022**

PLACA: **JBG9E56**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com a longarina direita desalinhada o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pelo órgão que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta a longarina direita desalinhada e com a necessidade de repuchar e alinhar .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 03 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022