



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

Veículo: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI: 9BM979277NB242456

Ano e modelo: 2021/2022

PLACA: JBA4B02

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da compra de peças, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no ar condicionado necessitando a contratação do serviço de mão de obra, para o conserto do veículo acima descrito, sendo assim, todas as peças serão comprados e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a contratação do serviço. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul -- RS, 20 de Outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB256050

PLACA: JBG3C98

ANO E MODELO: 2021/2022

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do ar condicionado detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no ar condicionado tendo que feita a compra de peças e a contratação da mão de obra para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 14 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022