



Constatou-se que é necessário a compra de peças e a contratação do serviço de mão de obra para conserto do TRATOR JOHN DEERE, ANO:2018, CHASSI:1BM6100JTJ001152, devido ao desgaste e uso, conforme descritos a baixo, para mantê-los em perfeitas condições de trabalho.

[illegible]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE



Nº211/2025		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
Data: 29/10/2025	Setor Solicitante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE Responsável pela solicitação: ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA E-mail: SEMA@SAOVICENTEDOSUL.RS.GOV.BR Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 201		
Material: (X) Consumo () Permanente (X) Serviços			
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 15 DIAS	Responsável Técnico: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA Telefone: (55) 99724-4869		Previsão de Consumo: 15 DIAS
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a):
Fiscal do Contrato: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA	Compra de peças e contratação do serviço de mão de obra para conserto do TANQUE RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE LEITE, PLACA:IRS9442, CHASSI: 9BYC2462VBC001085, ANO:2011/2011; ROÇADEIRA ARTICULADA; TRATOR JOHN DEERE 6100 CHASSI:1BM6100JTJA001152; GRADE HIDRAÚLICA e MOTOR POÇO DE PUXAR ÁGUA – PICADA DOS FARRAPOS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE, necessária para realizar a manutenção e continuar atendendo as demandas do município.	30/10/2025 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	30/10/2025 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Gestor Do Contrato: ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA			
		 Assinatura e carimbo	 Secretário da Agricultura Assinatura e carimbo

JUSTIFICATIVA:

Constatou-se que é necessário a compra de peças e a contratação do serviço de mão de obra, para conserto do TANQUE RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE LEITE, PLACA:IRS9442, CHASSI: 9BYC2462VBC001085, ANO:2011/2011; ROÇADEIRA ARTICULADA; TRATOR JOHN DEERE 6100 CHASSI:1BM6100JTJA001152; GRADE HIDRAÚLICA e MOTOR POÇO DE PUXAR ÁGUA – PICADA DOS FARRAPOS, devido ao desgaste e uso, conforme descritos a baixo, para mantê-los em perfeitas condições de trabalho.

I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	ABR FLEX 14MM 32- 44 CARBONO ZB	01	UN	
	TANQUE RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE LEITE, PLACA:IRS9442, CHASSI:9BYC2462VBC001085, ANO:2011/2011			
2	FACÃO ROÇADEIRA MEC-RUL	02	UN	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE



3	PA DO FACÃO ROÇADEIRA	02	UN	
4	PA SX MA 8.8 16X80 RP ET	02	UN	
5	PO SX NY BX 16 MA CH 24 ZINC	02	UN	
6	AR PR 5/8 PES BC	02	UN	
7	BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM	01	UN	
8	CP DE FERRO ZINCADO 3/ 16X2	06	UN	
	ROÇADEIRA ARTICULADA			
1	EMENDA HIDRAÚLICA 3/8	01	UN	
2	CAPA 3/8 1SN / 2 SN 06	02	UN	
3	ENGATE RÁPIDO HIDRAÚLICO VALV ½ ROSCA FÊMEA NPT 1/2	01	UN	
4	ABRAÇADEIRA RSF AC 9MM 12-16MM	02	UN	
5	FÊMEA JIC GIRA 45 GRAUS ¾ X 1/2	01	UN	
6	FÊME 90 JIC ¾ X MANG 1/2	02	UN	
7	CAPA 1/2 1SN / 2SN 08	03	UN	
	TRATOR JOHN DEERE 6100 CHASSI:1BM6100JTJA001152			
1	PA SX MA 10.9 16X50 RP ET	06	UN	
2	PO SX NY BX 16 MA CH 24 ZINC	06	UN	
3	PO SX MA C.8 16 CHV 24 BC	06	UN	
4	AR LI 5/8 BC	06	UN	
5	MANCAL ATRITO 190 FR 1.1/4"	08	UN	
6	SERVIÇO MÃO DE OBRA - DESMONTAGEM	01	SVÇO	
7	SERVIÇO SOLDA – SOLDA REFORÇO	01	SVÇO	
	GRADE HIDRAÚLICA			
1	MANGUEIRA HIDRAÚLICA R14 ½ TEFLON	01	UN	
2	CAPA ½ 1SN / 2SN 08	04	UN	
3	GTM FJIC -8-8-1/2X3/4-16 RETO GTO-GBR	02	UN	
4	SALVA VIDA MANG 1/2	02	UN	
	MOTOR POÇO DE PUXAR ÁGUA – PICADA DOS FARRAPOS			