



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

Veículo: TRATOR JOHN DEERE

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI: 1BM6100JTJ001152

Ano e modelo: 2018

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da compra de peças, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o Trator, fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido Trator John Deere, está com problemas no ar condicionado, necessitando a troca de peças e a contratação do serviço de mão de obra, para o conserto do mesmo, sendo assim, todas as peças necessárias, serão compradas e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a contratação do serviço.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de Outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

Veículo, máquinas e implementos: TANQUE RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE LEITE, PLACA: IRS9442, CHASSI: 9BYC2462VBC001085, ANO: 2011/2011; ROÇADEIRA ARTICULADA; TRATOR JOHN DEERE 6100, CHASSI: 1BM6100JTJA001152; GRADE HIDRAÚLICA e MOTOR POÇO ARTESIANO – PICADA DOS FARRAPOS.

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do TANQUE RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE DE LEITE, PLACA: IRS9442, CHASSI: 9BYC2462VBC001085, ANO: 2011/2011; ROÇADEIRA ARTICULADA; TRATOR JOHN DEERE 6100, CHASSI: 1BM6100JTJA001152; GRADE HIDRAÚLICA e MOTOR POÇO ARTESIANO – PICADA DOS FARRAPOS, objetos da avaliação em razão de que os mesmos necessitam da compra de peças e contratação de mão de obra para fazer o serviço, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela Secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o Trator, fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:


Constatou-se que os equipamentos estão com problemas, necessitando a troca de peças e a contratação do serviço de mão de obra, para o conserto do mesmo, sendo assim, todas as peças necessárias, serão compradas e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a contratação do serviço. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 03 de Novembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022