



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MB MASCA GRANMICRO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BM979277NB256050**

PLACA: **JBG3C98**

ANO E MODELO: **2021/2022**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com o silíndro mestre de embreagem com problemas sendo necessário a compra para a troca do mesmo e demais itens necessários para que o veículo fique apto.


Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLLO/VOLARE W8**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB12E3PAC033731**

PLACA: **IRJ6130**

ANO E MODELO: 2010/2010

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com a segunda mola dianteira quebrada e as buchas da mola e amortecedores pifadas sendo necessário a compra da mola e das buchas para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10PC068679**

PLACA: **JBO8G09**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no sistema de injeção eletrônica e bicos injetores tendo que ser contratado mão de obra para desmontagem montagem regulagem e conserto dos mesmos.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022