



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 49

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **Santana Quantun**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BWZZZ331WP008618**

Ano e modelo: **1998/1999**

PLACA: **IHX8121**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviços, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.


4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito na parte elétrica e mecânica. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 22 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 50

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **AGRALE 13000**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BYC48A2ABC000560

Ano e modelo: **2010/2011**

PLACA: IRO1166

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviço, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito nas suas partes elétricas e mecânicas, necessita de reparo.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 22 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 53

1. OBJETO DO ATESTADO TÉCNICO:

Veículo de tração mecânica: **FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD15802786058493

Ano e modelo: **2007/2008**

PLACA: IOH9405

2. FINALIDADE DO ATESTADO TÉCNICO:

Constatar a necessidade de peças e serviços para o veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com defeito no seu arranque, sendo assim, os itens citados serão reparados. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 13 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

EQUIPAMENTO: ROLO COMPACTADOR XCMG

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI:IXUG01231APPE1

MODELO: XS123PDBR

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do ar condicionado, do ROLO COMPACTADOR XCMG, objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da compra de peças e contratação do serviço de mão de obra, para conserto, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido rolo compactador XCMG, necessita do conserto do ar condicionado e sendo assim, todas as peças, serão comprados e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a contratação do serviço.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de Outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022