



30

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **REBOQUE BASCULANTE**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com problemas no pistão hidráulico necessitando a troca da camisa e a haste tendo que ser feita a compra dos mesmos e contratado o serviço de mão de obra de torno e solda e demais itens necessários para o conserto do mesmo .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 27 outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



333

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **TRATOR MF 275**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com problemas na caixa de cambio necessitando o conserto sendo necessário a contratação do serviço de mão de obra, e de torno demais itens necessários para o conserto do mesmo .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



h
3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **IMPLEMENTO GRADE HIDRAULICA SEM IDENTIFICAÇÃO**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com problemas nos mancais e parafusos e porcas necessitando o conserto sendo necessário a compra de peças e a contratação do serviço de mão de obra, demais itens necessários para o conserto do mesmo .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul – RS, 13 de novembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



H
88

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Chassi:S0R3CXTTVP3333727**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com problemas nas mangas necessitando o conserto sendo necessário a compra de peças e a contratação do serviço de mão de obra, demais itens necessários para o conserto do mesmo .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 13 de novembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022