



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB58M10KC098880

PLACA: IZJ6G35

ANO E MODELO: 2019

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço de conserto ar condicionado detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no motor de arranque tendo que ser feita a contratação de mão de obra para o conserto do mesmo e demais itens necessários para que o veículo fique apto.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 26 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalleiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalleiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10PC068679**

PLACA: **JB08G09**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nos bicos injetores eletrônicos sendo necessária a contratação da mão de obra para a calibração dos mesmos e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 16 de outubro de 2025.


Carlos Leandro Cavalcheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022
Carlos Leandro Cavalcheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLO/VOLARE W8 ON**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB12E3PAC033731**

PLACA: **IRJ6130**

ANO E MODELO: **2010/2010**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de serviços e procedimentos que serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nos feixes de molas traseiro esquerdo e direito sendo necessário a troca do pinos de centro e outros problemas mecânicos tendo que ser feita a contratação do serviço de mão de obra para o conserto do mesmo para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **3PB58M10PC068679**

PLACA: **JB08G09**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de serviços e procedimentos que serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas problemas mecânicos tendo que ser feita a contratação do serviço de mão de obra para o conserto do mesmo para que o veículo fique apto .
Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 613/2022

