



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Tramontini 1680

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: 1680

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças para o veículo. Será comprado peças como, pino, porca, mancal, conjunto mancal, porca sextavada, arruelas e parafusos. Posteriormente, deve-se proceder à indicação da compra, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o trator tramontini está precisando de troca de pino, porcas, mancal, conjunto mancal, arruelas e parafusos. Sendo assim, os itens serão comprados e demandaram de substituição, o qual resultou no valor de **R\$ 583,80** (quinhentos e oitenta e três reais com oitenta centavos), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de Junho de 2024.

Carlos Leandro Cavalleiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalleiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Tramontini 1680

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: 1680

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra especializada para o veículo. Será feito serviço de solda, retirar tocos de parafusos do hidráulico e da barra de tração. Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o trator tramontini está precisando de serviço de solda, retirar tocos de parafusos do hidráulico e da barra de tração. Sendo assim, os itens serão consertados, o qual resultou no valor de **RS 1.050,00** (mil e cinquenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 03 de setembro de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **RETRO JCB3CX**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTVP3333727

Ano e modelo: 2023/2023 3CX

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças para retro jcb3cx, vidro lateral traseiro esquerdo e vidro lateral direito. Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a retro jcb3cx está com os vidros parcialmente quebrados, impossibilitando o uso. Sendo assim, os itens citados serão reparados e demandaram a substituição dos mesmos, o qual resultou no valor de **RS 1.260,00** (mil, duzentos e sessenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de setembro de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022