



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEVROLET/MONTANA PCIA A**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGCA8030MB165270**

PLACA: **JAN7D32**

ANO E MODELO: **2020/2021**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:


Constatou-se que o referido veículo está com problemas no sistema de ar condicionado e sendo necessário a contratação de mão de obra e a compra dessas peças e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

SÃO VICENTE DO SUL RS 30 DE SETEMBRO DE 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLLO/VOLARE DV9L R**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PBC1P31PC069376**

PLACA: **JBO3E50**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no ar condicionado, no sistema de injeção eletrônica para choque traseiro sendo necessário a compra das peças a contratação da mão de obra e demais itens necessários para que o veículo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.


SÃO VICENTE DO SUL RS 07 DE NOVEMBRO DE 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **GM/CORSA SEDAN MAXX**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGXH19G07C179111**

PLACA: **INU0A76**

ANO E MODELO: **2007/2007**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na suspensão dianteira e linha de combustível tendo feita a troca dos amortecedores, buchas de balança, pivôs, kits de amortecedores, flange da bomba de combustível tendo que feita a compra de peças e a contratação da mão de obra para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de outubro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

