



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGRP48F0FG281109

PLACA: IWG8336

ANO E MODELO: 2014/2015

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e a contratação de serviço de mão de obra especializado detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas nos calços do motor, fechadura porta malas, vidro elétrico e precisando de geometria tendo que ser feita a compra e a contratação de mão de obra para a substituição das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .
Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 26 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





AMBIENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **AGRALE/6000 D CARGA CAMINHÃO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BYC2462VBC001085**

ANO: **2011**

PLACA: **IRS9442**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo da secretaria de agricultura esta com problemas nos bicos injetores tendo que ser feita a contratação da mão de obra e a compra de peças para o conserto dos mesmos e demais itens necessários .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul - RS, 06 outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria Nº 613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO**

AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **TRATOR JOHN DEERE 6100**

— NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **IBM6100JTJA001152**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.


4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento da secretaria de agricultura esta com problemas mecânicos tendo a necessidade da troca do rolamento, retentor e parafusos da roda traseira sendo necessário a compra das referidas peças e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos para a troca e o conserto do mesmo. Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 22 de setembro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO

AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **TRATOR MF 275**

— NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 275047063

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento da secretaria de agricultura está com problemas NO alternador e motor de partida tendo a necessidade da contratação de mão de obra de serviços elétricos para o conserto dos mesmos.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 22 de setembro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

