



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **GM/CORSA SEDAN MAXX**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGXH19G07C179111**

PLACA: **INU0A76**

ANO E MODELO: 2007

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas na mangueira do aquecedor sendo necessária a compra da mangueira e a contratação de mão de obra pra a troca da mesma e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul - RS, 10 de novembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEVROLET/MONTANA PCIA A

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGCA8030MB165270

PLACA: JAN7D32

ANO E MODELO: 2020/2021

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas Nas fechaduras das portas dianteiras e na porta traseira e uma lâmpada queimada tem que ser feita a compra das peças e a contratação de mão de obra para fazer a troca das mesmas e que for necessário .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul – RS, 13 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGJC7520JB214496**

PLACA: **IY04710**

ANO E MODELO: **2017/2018**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:


Constatou-se que o referido veículo está com problemas no sistema de ignição, injeção eletrônica catalizador transmissão automática tendo que feita a compra de peças e a contratação da mão de obra para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 14 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJP7520PB112182

PLACA: JBH7D60

ANO E MODELO: 2022/2023

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no sistema de ignição, injeção eletrônica tendo que feita a compra de peças e a contratação da mão de obra para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 14 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEV/SPIN 1.8L AT ACT**

- NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGJE7520NB167228**

PLACA: **JBG6I07**

ANO E MODELO: **2022/2022**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no sistema de ignição, injeção eletrônica catalizador e ar condicionado tendo que feita a compra de peças e a contratação da mão de obra para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul – RS, 14 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **I/M.BENZ 416CDISPRINTERM**

- NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **8AC907843LE180050**

PLACA: **JAC1G29**

ANO E MODELO: **2019/2020**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas nos discos de freio e pastilhas de freio tendo que feita a compra de peças e a contratação da mão de obra para a troca das mesmas e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 14 de outubro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

