



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **FORD TRANSIT NIKS PAS**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **WF0DTTVD1PU006766**

PLACA: **JBZ7H49**

ANO E MODELO: **2022/2023**

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na parte elétrica sendo necessária a contratação da mão de obra para o conserto da mesma e demais itens necessários para que o veículo fique apto. Essas eram as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul – RS, 13 de novembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veiculo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEVROLET/MONTANA PCIA**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGCA8030MB165270**

PLACA: **JAN7D32**

ANO E MODELO: **2020/2021**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na parte elétrica, sinalizador giroflex e no ar condicionado sendo necessária a compra de peças e a contratação da mão de obra para o conserto da mesma e demais itens necessários para que o veículo fique apto .


Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 13 de novembro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CHEVROLET/CELTA 1.0L LT**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **CHEVROLET/CELTA 1.0L LT**

PLACA: **IWG8337**

ANO E MODELO: **2014/2015**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços para o conserto do veículo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no ar condicionado sendo necessária a contratação da mão de obra para o conserto do mesmo e demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 13 de novembro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

