



011

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 019

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: SIENA ATTRACTIV 1.4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD19713HJ3361057

Ano e modelo: **2018/2018**

PLACA: **IYU-6612**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo SIENA ATTRACTIV 1.4 objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com com barulhos e vazamentos na parte inferior sendo este um veículo de transporte de pacientes por esse motivo e necessário o conserto defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a indicação de conserto

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com defeitos que estão impossibilitando o uso, sendo assim, os itens citados serão trocados e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **R\$760,00** (setecentos e sessenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de agosto de 2023.

---

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022





007

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 021

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGRP48F0FG294044

Ano e modelo: 2014/2015

PLACA: IWG-8337

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade da manutenção do veículo chevrolet/celta para reduzir e eliminar possibilidades de falhas ou degradação e prolongar a vida útil do mesmo, posteriormente, proceder a indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo chevrolet/celta necessita de manutenção para reduzir e eliminar possibilidades de falhas ou degradação e prolongar a vida útil do mesmo os itens citados foram trocados e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **R\$1.100,00** (mil e sem reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 24 de agosto de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SUL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº 02/2023

PEDIDO DE ORÇAMENTO

Solicitamos a Vossa Senhoria o fornecimento de orçamento dos itens abaixo

Item	Qt.	Unid.	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	02	Un	Kit rolamento traseiro Celta LT 1.0 2014/2015	100,00	200,00
002	02	Un	Kit rolamento dianteiro Celta LT 1.0 2014/2015	115,00	230,00
003	01	Un	Kit Patim freio traseiro Celta LT 1.0 2014/2015	150,00	150,00
004	01	Un	Pastilhas de freio Dianteiro Celta LT 1.0 2014/2015	90,00	90,00
005	01	Un	Impulsor do motor de partida Celta LT 1.0 2014/2015	95,00	95,00
006	01	Un	Maquina Vidro Elétrico Dianteira Direita Celta LT 1.0 2014/2015	190,00	190,00
007	01	Un	Jogo de escovas do motor de partida Celta LT 1.0 2014/2015	110,00	110,00
008	01	Un	Reparo (buchas) motor de Partida Celta LT 1.0 2014/2015	200,00	200,00
009	01	Un	Mão de obra do serviço	850,00	850,00
				<b>850,00</b>	<b>1935,00</b>

Dados da Empresa

Nome da empresa:

CNPJ/CPF:

Endereço:

CEP:

Validade da Proposta:

Condições de pagamento: Em até 30 dias após recebimento definitivo do produto/serviço

Prazo de entrega: em até 10 dias após emissão nota de empenho de despesa

Telefone:

Cidade:

E-mail:

Pesquisa de preço realizada pelo servidor: Tanizi Rumpel Na data de: / /2023



GIOVANI SFREDDO  
 CNPJ 06.111.245/0001-06  
 Rua Brasil, 845 - CEP 97420-000

18 de agosto de 2023  
*[Assinatura]*  
 Representante e Carimbo da Empresa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

027

Pesquisa de Preço

Nº /2023

Solicitamos a Vossa Senhoria o fornecimento de orçamento dos itens abaixo:

Item	Qt.	Unid.	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	01	01	Trizeta do Siena Atractive 1.4 Ano	360,00	360,00
002	01	01	Coifa câmbio Siena Atractive 1.4	200,00	200,00
003	01	01	Mão de obra para troca de trizeta e coifa	220,00	220,00
004	01	01	Serviço de Geometria	90,00	90,00
005	01	01	Conserto da parte elétrica	90,00	90,00

<b>Dados da Empresa</b>		
Nome da empresa:		
CNPJ/CPF:		
Endereço:		Cidade:
CEP:	Telefone:	E-mail:
Validade da Proposta:		
Condições de pagamento: Em até 30 dias após recebimento definitivo do produto/serviço		
Prazo de entrega: em até 20 dias após emissão nota de empenho de despesa		

\_\_\_\_\_ 14 de Agosto de 2023

GIOVANI SFREDDO  
CNPJ 05.111.245/0001-00  
Rua Brasil, 845 - CEP 97420-000  
SÃO VICENTE DO SUL, RS

*[Assinatura manuscrita]*

Pesquisa de preço realizada pelo  
servidor: Veridiane Lutz Mendes  
Na data de: / /2023

