



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo: **Fiat/Argo**
CHASSI 9BD358AGYPYM38021
Ano e modelo: **2022/2023**
PLACA: **JBS5B44**
Veículo :**fiat/siena**
CHASSI:9BD19713HJ3361057
Ano e modelo :**2018**
PLACA: IYU6612

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças para os veículos FIAT/ARGO – JBS5B44 e fiat/siena-iyu6612 pois os mesmos precisam de manutenção nos freios e troca do conjunto de embreagem . Os veículos precisa de manutenção para atender as demandas do município. Posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos veículos Fiat/Argo – JBS5B44 e fiat/siena precisam de manutenção para atender as demandas do município, sendo assim, serão compradas as respectivas peças , o qual resultou no valor de **R\$ 4.820,00** (quatro mil oitocentos e vinte reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de outubro de 2024.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: MERCEDES/SPRINTER.VAN

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI:8AC907843LE180050

Ano 2019 e modelo 2020

PLACA: PLACA:JAC1G29

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constar a necessidade de mão de obra especializada para o veículo MERCEDES/SPRINTER.VAN PLACA: JAC1G29, pois o mesmo esta com problemas no conjunto de embreagem e no rolamento do cardã . Esse defeito está impossibilitando o veículo de atender as demandas do município. Posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo MERCEDES/SPRINTER.VAN PLACA: JAC1G29, precisa ser trocado o conjunto de embreagem e o rolamento do cardã e seguir prestando o serviço , para atender as demandas do município, sendo assim, o item citado será reparado, o qual resultou no valor de **RS 1.380,00**(um mil trezentos e oitenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem. Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS. 10 outubro de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico
Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **Fiat/Argo**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD358AGYPYM38021

Ano e modelo: **2022/2023**

PLACA: **JBS5B44**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de mão de obra especializada do veículo FIAT/ARGO – JBS5B44, pois o mesmo precisa de manutenção nos freios e na injeção eletrônica. O veículo precisa de manutenção para atender as demandas do município. Posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo Fiat/Argo – JBS5B44 precisa de manutenção para atender as demandas do município, sendo assim, o item (sapatas de freio traseiras e pastilhas de freio dianteiras) serão trocados, o qual a mão de obra resultou no valor de **R\$ 230,00** (duzentos e trinta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
São Vicente do Sul – RS, 10 de outubro de 2024.
Mecânico

Portaria nº 595/2024

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: FIAT/SIENA

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI:9BD19713HJ3361057

Ano e modelo: 2018

PLACA: IYU6612

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra especializada para veículo FIAT/SIENA IYU6612, pois o mesmo precisa de manutenção nos freios, tendo que ser feita a substituição das pastilhas e lonas de freio e a alavanca e cabos de marchas. O veículo precisa de manutenção para atender as demandas do município. Posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo FIAT/SIENA IYU6612 precisa de manutenção para atender as demandas do município, sendo assim, o serviço (MÃO DE OBRA - TROCA SAPATA TRASEIRA e SERVIÇO) serão reparados e demandam a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **R\$ 470,00** (quatrocentos e setenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem. Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul, 05 de outubro de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022