





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

88

Nº 107/2024		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
Data: 17/10/2024	Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Luiz Henrique Lanes Doyle E-mail: educacao@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: 0800-000-4377 Ramal: 400		
Material: <input type="checkbox"/> Consumo <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Serviços			
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços:	Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone: 55 997244869		Previsão de Consumo: 24/10/2024
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): Nome do Secretário
Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Lanes Doyle	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JBG3C98 E IRJ6130.	17/10/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	17/10/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.
Gestor Do Contrato: Rosani Kozorosky Palmeiro		 Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação Portaria nº 003/2023	 Secretário(a) de Educação Assinatura e carimbo Rosani Kozoroski Palmeiro Secretária Municipal de Educação Portaria 017/2024
JUSTIFICATIVA: É de suma importância a contratação de serviço de retirada de pedaços de parafusos do suporte do amortecedor, serviços de solda e reaperto de grampos de mola no veículo de transporte escolar placa jbg3c98, por conta que as partes citadas se encontram danificadas e acabam interferindo no funcionamento do veículo e consequentemente no transporte dos alunos. Assim como os serviços de conserto do suporte do alternador, retirada de pedaços de parafusos do esticador e serviço de solda são fundamentais para corrigir os problemas do veículo de transporte escolar placa irj6130, principalmente por influenciar diretamente no desempenho do veículo.			
EVENTOS: Local da Realização: Data da Realização:			



04
B

I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	Retirada de pedaços de parafusos do suporte do amortecedor.	1	SVÇ O	
2	Serviço de solda e reaperto de grampos de mola.	1	SVÇ O	
I.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	Conserto do suporte do alternador.	1	SVÇ O	
2	Retirada de pedaços de parafusos do esticador.	1	SVÇ O	
3	Serviço de solda	1	SVÇ O	