

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 88

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ/MASCARELLO GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB242456

Ano e modelo: 2021/2022

PLACA: JBG3C98

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo apresenta problemas no tacógrafo, sendo assim, será necessário a aquisição de flexível da gaveta, imã do relógio, kit lacre e contratação do serviço de mão de obra para manutenção do tacógrafo, que resultou no valor de R\$ 597,66 (Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sal (1881) a de outubro de 2024.

Portaria nº 905/202



Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 89

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 ON

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB12E3PAC033731

Ano e modelo: 2010

PLACA: IRJ6130

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo apresenta problemas no freio, sendo assim, será necessário a contratação dos serviços de conserto de freio, troca de reparos de cuícas traseiras, troca de catracas dianteiras e reparos e regulação de freio e conserto de vazamento de ar, que resultou no valor de **R\$ 1.100,00** (**Mil e Cem Reais**), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente alos Leandres Cavalheiro Dutra.



Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 90

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB58M10KC098880

Ano e modelo: 2019/2019

PLACA: IZJ6G35

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo apresenta problemas nos filtros, racor e vazamento de água, será necessário a contratação do serviço de troca de filtros, racor e conserto de vazamento de água, que resultou no valor de **R\$ 300,00 (Trezentos Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sandifus VI de outubro de 2024.



Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 91

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 ON

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB58M10PC068679

Ano e modelo: 2022/2023

PLACA: JBO8G09

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo apresenta problemas no reparo do estrangulador, sendo assim, será necessário a contratação do serviço de troca de reparo do estrangulador, que resultou no valor de **R\$ 350,00** (**Trezentos Reais**), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de outubro de 2024.

Carlos Leandro Cayalheiro Dutra

Dortaria 7 595/202



Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 92

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB58M1MDC044741

Ano e modelo: 2012/2013

PLACA: IUB5I95

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo apresenta problemas no rolamento e volante, sendo assim, será necessário a aquisição de rolamento 6303 e contratação de serviços de ajuste de pista do rolamento e retifica do volante, que resultou no valor de **R\$ 343,00** (**Trezentos e Quarenta e Três Reais**), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul RS, 04 de novembro de 2024.

