



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CAMINHÃO AGRALE/6000 D**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BYC2462VBC001085**

ANO E MODELO: **2011**

PLACA: **IRS9442**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas nos freios o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito nos freios precisando fazer a troca das pastilhas de freio dianteiras cilindro mestre de freios lonas traseiras de freios e rebites o qual o valor ficara em **1.125,20 (um mil cento e vinte reais e vinte centavos)**

indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a compra das peças e compra de tal bem.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul, 05 de novembro de 2024.

Mecânico

Portaria nº 525/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **CAMINHÃO AGRALE/6000 D**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BYC2462VBC001085**

ANO E MODELO: **2011**

PLACA: **IRS9442**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas nos freios o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os serviços a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito nos freios precisando de mão de obra especializada para fazer a troca das pastilhas de freio dianteiras cilindro mestre de freios lonas traseiras de freios e rebites o qual o valor ficara em **1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais)**

indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço de mão de obra. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul, RS, 04 de novembro de 2024.

~~Carlos Leandro Cavaleiro Dutra~~

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra

Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E  
MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

OBJETO DO ATESTADO TECNICO: Aquisição de peças e serviço de mão de obra para manutenção do trator tramontine 1680 numero pin:TDH1680BCG0160020 Caminhão Agrale Agrale/600d chassi:9BYC2462VBC001085 placa:IRS9442 que faz o transporte do leite da Patrulha Agrícola da SDAMA

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do trator tramontine 1680 numero pin:TDH1680BCG0160020 Caminhão Agrale Agrale/600d chassi:9BYC2462VBC001085 placa:IRS9442 , objetos da avaliação em razão de que os mesmos estão com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

1. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de aquisição de serviço de mão de obra para manutenção do trator tramontine 1680 numero pin:TDH1680BCG0160020 e Caminhão Agrale Agrale/600d chassi:9BYC2462VBC001085 placa:IRS9442 da SDAMA, sendo assim, os itens citados serão reparados, os quais resultaram no valor de **RS 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores do município, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra do serviço. Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de novembro de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico  
Portaria nº 613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022