



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E

HABITAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8AP359AFRRU389683

PLACA: JCY6B49

ANO E MODELO: 2022/2023

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no protetor do cárter sendo necessário a contratação de mão de obra para o conserto do mesmo demais itens necessários para que o veículo fique apto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

SÃO VICENTE DO SUL RS 12 de janeiro de 2026.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E

HABITAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: FORD/FIESTA/SEDAN1

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BFZF54P4E8087295

PLACA: IVP8153

ANO E MODELO: 2014

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no sistema elétrico e na bateria sendo necessário a compra da mesma e a contratação de mão de obra para o conserto do mesmo demais itens necessários para que o veículo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

SÃO VICENTE DO SUL RS 10 de janeiro de 2026.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022