



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veiculo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM693388EB952755

PLACA: IVM9453

ANO E MODELO: 2014

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da contratação de serviços para o conserto do veiculo detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo esta com problemas no sistema elétrico, eletrônico e no modulo de controle eletronico sendo necessário a contratação de serviços de conserto parte elétrica, eletrônica e conserto e reprogramação do modulo eletronico necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de janeiro de 2026.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.220/2021