



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 32

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **Caminhão Agrale, 6000.**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: **2011**

PLACA: **IRS9442**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito na bomba injetora, necessitando a troca de retentor, jogo de reparo, jg de roletes, arrastador, arruela do corpo, bujão, membrana, bucha do eixo, chapa de vedação, mola do pistão, tampa da bomba, parafuso, bicos injetores, kit de reparo e arruelas, necessitando mão de obra especializada para a troca das peças, regulagem dos bicos injetores, conserto da carcaça da bomba, teste e mão de obra da bomba.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que se faz necessário o conserto da bomba injetora do diesel do Caminhão Agrale, pertencente a patrulha agrícola da SDAMA, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 4180,00 (quatro mil cento e oitenta reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em fornecedores do município, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 26 de outubro de 2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria nº 595/2022
Mecânico Portaria Nº.613/2022