



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MARCOPOLO/VOLAREDV9LR**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PBC1P31PC069376**

Ano e modelo: **2022/2023.**

PLACA : **JBO3E50**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito no módulo de injeção eletrônica precisando ser consertado e reprogramado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito no modulo de injeção eletrônica tendo que ser consertado e reprogramado e também ser feito o diagnostico com o scanner da injeção eletrônica sendo um serviço especializado .

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 01 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

**VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD19713HJ3361057**

**ANO E MODELO: 2018**

**PLACA: IYU6612**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com a borracha da junta homocinética rasgada e um pivô o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo precisa ser feito a troca do pivô de suspensão e a borracha da junta homocinética .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de fevereiro de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: FIAT/ARGO TREKKING 1.3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD358AGYPYM38021

ANO E MODELO: 2022/2023

PLACA: JBS5B44

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de compra de peças e a contratação de mão de obra para o conserto dos freios do veículo, objeto da avaliação, para garantir que a manutenção.. Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo está com defeito nos freios traseiros sendo necessária a troca do jogo de sapatas , tambores e a troca de duas lâmpadas , necessita-se de compra de peças e mão de obra especializada. Sendo assim, os itens citados serão comprados e demandaram a substituição dos mesmos. Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTES

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 1.8L AT ACT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGJE7520NB167228**

ANO E MODELO: **2022**

PLACA: **JBG6I07**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Compra de película automotiva e a contratação de mão de obra de instalação e, posteriormente, proceder à indicação de compra de peça e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo necessita de instalação de película automotiva .  
Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 10 de fevereiro de 2025.

  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022