



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **TRATOR TRAMONTINE TDH 1680**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **BCG0160020**

Ano e modelo: **XXXXXXXX.**

PLACA: **XXXXXXXX**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do trator objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido trator esta com problemas precisando de troca de alguns parafusos. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalleiro Dutra

Mecânico

Carlos Leandro Cavalleiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPEQUARIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **ROÇADEIRA MEC/RUL**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **31066**

Ano e modelo: **XXXXXXXX.**

PLACA: **XXXXXXXX**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção da roçadeira objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referida roçadeira esta com problemas precisando de troca de alguns parafusos.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO: Aquisição de peça (mangueira de sucção) para o tanque d'água (sem identificação) da patrulha agrícola da SDAMA.

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos veículos e máquinas objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de aquisição de peça (mangueira de sucção) para o tanque d'água da patrulha agrícola da SDAMA, sendo assim, os itens citados serão reparados e demandarão a substituição do mesmo.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 30 de Janeiro de 2025.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **JOHN DEERE 6100**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **1BM6100JTJA001152**

MODELO: **6100**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de da substituição do vidro da porta do referido trator objeto da avaliação em razão de que o mesmo esta com o vidro da porta quebrado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra de peça e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido trator esta com o vidro da porta quebrado precisando de troca do mesmo .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 30 de janeiro 2025.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022