



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: MICRO/ONIBOS VOLARE

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PBC1P3C069376

ANO E MODELO: 2022/2023

PLACA: JBO3E50

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com parafusos quebrados e lonas de freio no fim da vida útil o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo precisa ser feito o serviço de retirada dos tocos dos parafusos quebrados e a substituição das lonas de freio das rodas traseiras .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de fevereiro de 2025


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTES

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: I/M.BENZ 517 SPRINTER A3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8AC907855SE248187

ANO E MODELO: 2024/2025

PLACA: JCZ3D50

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

O veiculo descrito acima necessita de um estribo lateral (**ESTRIBO PLANTAFORMA ALUMINIO COR PRETA 120 KG 344,0MM**) na porta traseira destinada ao embarque e desembarque de passageiros e, posteriormente, proceder à indicação de compra da peça e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veiculo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo necessita de instalação de um estribo lateral (**ESTRIBO PLANTAFORMA ALUMINIO COR PRETA 120 KG 344,0MM**) na porta traseira destinada ao embarque e desembarque de passageiros sendo que de extrema importância esse assessorio, por ser um veiculo alto dificultando o embarque e desembarque dos passageiros.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de janeiro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **CHEVROLET/MONTANA PCIA A**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGCA8030MB165270**

Ano e modelo: **2020/2021**

PLACA: **JAN7D32**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com o para brisa dianteiro quebrado que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de troca do mesmo e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com o para brisa dianteiro quebrado necessitando a troca com urgência, será necessário a compra de um para brisa dois tubos de cola e a contratação de mão de obra para a troca do mesmo.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 25 de fevereiro de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO.

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLO/VOLARE DV9L R**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PBC1P31PC069376**

ANO: **2022/2023**

PLACA: **JBO3E50**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo precisa ser lubrificado periodicamente e proceder à indicação e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo necessita ser lubrificado continuamente, sendo assim, será necessário a contratação do serviço de lubrificação para o bom funcionamento.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 10 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJP7520PB112182

ANO E MODELO: **2022/2023**

PLACA : JBH7D60

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problema de suspensão, freios injeção e ignição eletrônica o que está impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e a contratação de mão de obra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está necessitando a troca dos kits batentes e rolamento amortecedores dianteiros, buchas da balança dianteira, pastilhas de freio dianteiras, sapatas de freio traseiras velas e cabos de ignição e diagnóstico de injeção eletrônica e a contratação do serviço de mão de obra para a troca das peças para o bom funcionamento do mesmo..

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022