



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 13

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO: Compra de peça para a manutenção da roçadeira articulada Agritec Lavrale número 8901-02470 mod RHA ano 2019 da SDAMA.

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos veículos e máquinas objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade da compra do comando dos cilindros da roçadeira articulada, sendo assim, o item citado será reparado, o qual resultou no valor de **R\$ 3195,00** (três mil cento e noventa e cinco reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores do município, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra do serviço.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 07 de fevereiro de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO SUL

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 14

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO: Compra de pneus para a manutenção do trator Tramontine da Patrulha Agrícola da SDAMA.

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos veículos e máquinas objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.


4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade da compra de 2 pneus dianteiros, 12,4 – 24, 8 lonas (R1, índice de carga mínimo 1200 Kg, prof. mínima do sulco 34,9mm) para manutenção do trator Tramontine, sendo assim, o item citado será reparado, o qual resultou no valor total de **R\$ 2.754,00** (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra do serviço.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 07 de fevereiro de 2024

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022