



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de equipamento

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: Tramontine TDH1680

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:**

Ano e modelo: 1680

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de compra de peças e conserto do alternador, contratação de mão de obra para conserto e compra de 01 (uma) bateria de 100 ampéres para o Trator Tramontine. Posteriormente, deve-se proceder à indicação da compra, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o trator tramontine está precisando de troca de do porta escovas, rolamento 6303, rolamento 6003 e serviço para conserto do alternador e do motor de partida e a substituição da bateria de 100 ampéres. Sendo assim, os itens serão comprados e demandaram de substituição, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 03 de Fevereiro de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Portaria nº 555/2022

---

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Parecer técnico de vistoria de implementos agrícolas

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

IMPLEMENTOS AGRICULAS: **GRADE HIDRAULICA 24 LAMINAS, ARADO 4 LAMINAS, DO TRATOR JOHN DEERE 6100 CHASSI:1BM6100JTJA001152 , ROÇADEIRA HIDRAULICA, GRADE HIDRAULICA DE 32 LAMINAS, ENSILADEIRA, TANQUE D'AGUA E REBOQUE 4 RODAS.**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos implementos objetos da avaliação em razão de que os mesmos estão com problemas impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder o serviço e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido implementos estão com defeitos sendo necessária a reparação dos mesmos.

Estas são as considerações que tinha no momento .

São Vicente do Sul – RS, 24 de fevereiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022