



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGRP48F0FG281109

ANO E MODELO: 2014/2015

PLACA: IWG8336

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de mão de obra e a compra de um jogo de escova para o alternador .
Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso que o veiculo esta com defeito no alternador bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo precisa de contratação de mão de obra e a compra de um jogo de escova para o conserto do item citado serão reparados e demandam o conserto do mesmo. Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 07 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 23

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS.**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BWKB45U6HP032515.**

Ano e modelo: **2016/2017.**

PLACA: **IXI9471.**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com defeito na embreagem e freios. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de fevereiro de 2025.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MOTONIVELADORAS NEW HOLLAND/RG 170 B**
CHASSI:HBZN0170TDAF02987 CASE/845 B CHASSI:HBZNO845TEAF04006 XCMG/GR1803BR
CHASSI:XUGO1803VPPB01957

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de laminas de 8 furos e laminas de 9 furos o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra dessas laminas e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos equipamentos necessitam a troca dessas laminas pra continuar atendendo as demandas do município ,

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de fevereiro 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022