



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
OFICINA PREFEITURA MUNICIPAL

---

**PARECER TÉCNICO DO MECÂNICO DO MUNICÍPIO**

Documento nº:26 / 2026 Data: 24/03/2026

Veículo: GRADE NIVELADORA 32 DISCOS e ABERTURA HIDRSAULICA

**Parecer Técnico:**


Constatou-se que a referida grade niveladora 32 discos e abertura hidraulica, precisa da troca de peças e o serviço de mão de obra para o conserto e demais itens necessários para que o equipamento fique apto.

**Recomendações.**

Mecânico responsável: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
OFICINA PREFEITURA MUNICIPAL

---

**PARECER TÉCNICO DO MECÂNICO DO MUNICÍPIO**

Documento nº: 27/2026 Data: 24/03/2026

Veículo: **PLANTADEIRA HIDRAÚLICA**

**Parecer Técnico:**

Constatou-se que a referida plantadeira hidráulica, precisa da troca de peças e o serviço de mão de obra para o conserto e demais itens necessários para que o equipamento fique apto.

**Recomendações.**

Mecânico responsável: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



10/10/10  
10/10/10  
10/10/10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
OFICINA PREFEITURA MUNICIPAL

---

**PARECER TÉCNICO DO MECÂNICO DO MUNICÍPIO**

Documento nº: 28/2026 Data: 24/03/2026

Veículo: ROÇADEIRA MEC RUL

**Parecer Técnico:**

Constatou-se que a referida roçadeira – MEC RUL, precisa da troca de peças e o serviço de mão de obra para o conserto e demais itens necessários para que o equipamento fique apto.

**Recomendações.**

Mecânico responsável: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



10/10/2020



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
OFICINA PREFEITURA MUNICIPAL

---

**PARECER TÉCNICO DO MECÂNICO DO MUNICÍPIO**

Documento nº: 29/ 2026 Data: 24/03/2026

Veículo: ROÇADEIRA ARTICULADA

**Parecer Técnico:**

Constatou-se que a referida roçadeira articulada, precisa do serviço de mão de obra para o conserto e demais itens necessários para que o equipamento fique apto.

**Recomendações.**

Mecânico responsável: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022

