



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MOTONIVELADORAS CASE 845B CHASSI: HBZNO845TEAF04006 E NEW HOLLAND/RG 170B CHASSI: HBZNO845TEAF04006**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção no conjunto gira circulo e lamina dos objetos da avaliação em razão de que os mesmos estão com problemas o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os equipamentos fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos equipamentos estão com defeito no conjunto gira circulo e lamina precisando de troca de peças (suportes, calços de desgaste, pinos, coroa, placas de desgaste, arruelas e polcas o qual o valor ficara em **10.297,38 (DEZ MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)**,

indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a compra das peças.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de janeiro 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico  
Portaria nº 595/2022