



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

---

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 26

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MERCEDES BENZ ATRON**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BM693388EB952755**

Ano e modelo: **2014/2014**

PLACA: **IVM-9453**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de serviço, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito no cocho, motor, embreagem, cilindro e canos necessita de reparo, sendo assim, o item citado será reparado. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 10 de março de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

~~Portaria nº 595/2022~~

---

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 29

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **VOLVO VM**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **0000189027**

Ano e modelo: **2023**

PLACA: **JCL8B40**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviço, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo tem defeito no seu retentor e embreagem, sendo assim, o item citado será reparado. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 31 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria.nº 595/2022