



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

**VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA:
MOTONIVELADORAS CASE 845B E NEW HOLLAND 170B**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatou-se que os referidos equipamentos estão com problema nos rolamentos esféricos do eixo dianteiro .

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso que os equipamentos bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os equipamentos fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos equipamentos estão com os rolamentos escentricos do eixo dianteiro com desgaste sendo necessário a substituição dos mesmos .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: VW/PARATI 1.8 SURF

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BWDC05W58T187130

ANO E MODELO: 2008

PLACA: IOO5402

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatou-se que o referido veículo esta com problema na caixa de cambio nos freios e na correia do alternador.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso que o veículo bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problema na caixa de cambio rolamento de embreagem cabo freio de mão freio roda traseira e rolamento roda sendo que tem que ser feito o conserto da caixa de cambio e a substituição das peças .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 07 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANAMENTO

PARECER TECNICO E VISTORIA DO EQUIPAMENTO

1 OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MOTONIVELADORA XCMG**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **XUG01803VPPB01957**

MODELO: **GR1803BR**

ANO: **2023**

2 FINALIDADE DO ATESTADO

Constatar a necessidade de compra de peças para o equipamento. Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com as hastes dos pistões da lamina tortas sendo necessário a substituição das mesmas.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do 17 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 28

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS.**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BWKB45U6HP032515.**

Ano e modelo: **2016/2017.**

PLACA: **IXI9471.**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com defeito no seu arranque. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de abril de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
portaria nº 595/2022