



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 30

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **PATROLA XCMG**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: SNº

Ano e modelo: SNº

PLACA: SNº

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviços, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.


3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito mecânicos e será feito serviço de solda e torno, sendo assim, o item citado será reparado. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 31 de março de 2025.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG**

MODELO: **XE150BR**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **XUGO1502HNPA00716**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de dentes e raspadores laterais da concha o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra dessas laminas e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com os dentes e raspadores gastos e necessita a troca desses dentes e raspadores pra continuar atendendo as demandas do município ,
Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de março de 2025.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: ROLO COMPACTADOR

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BWDC05W58T187130

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatou-se que o referido equipamento esta com problema nos calços do rolo .

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso que o equipamento bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com os calços do rolo compactador esta com defeito sendo necessário a substituição dos mesmos .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022