



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE EQUIPAMENTO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MOTONIVELADORA NEW HOLLAND/RG 170 B**

CHASSI:HBZN0170TDAF02987

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra das barras deslocamento lateral da lamina o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra dessas laminas e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com as barras com desgaste e necessita a troca das barras de deslocamento lateral da lamina pra continuar atendendo as demandas do município , Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 01 de abril de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE EQUIPAMENTO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

**VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA XCMG 01
MODELO:XC870BRI
CHASSI:XUG08703APPA02143**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra da válvula solenoide de tração e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com a válvula da solenoide da tração quebrada devendo ser trocada para o equipamento continuar trabalhando e atendendo as demandas do município ,

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de abril de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE EQUIPAMENTO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MOTONIVELADORA NEW HOLLAND/RG 170 B**

CHASSI:HBZN0170TDAF02987

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra do reservatório de água do radiador e a mangueira do radiador e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento está com problemas no reservatório de água e na mangueira de água do radiador devendo ser trocados o mais breve possível para evitar danos maiores ao equipamento para continuar atendendo as demandas do município ,
Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 9 de abril de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE EQUIPAMENTO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **RETROESCAVADEIRA JCB 3CX
PLUSCHASSI:SOR3CXTTTJ2740310**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra do cabo do acelerador e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com problemas no cabo do acelerador devendo ser trocado pra continuar atendendo as demandas do município ,
Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de abril de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022