



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJP7520PB112182

ANO E MODELO: 2022/2023.

PLACA : JBH 7D60

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito no retentor do virabrequim, engrenagem do virabrequim, correia comando, bomba d'água e válvula termostática precisando ser consertado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com vazamento no retentor do virabrequim trocar a engrenagem do virabrequim, correia comando, bomba d'água e válvula termostática antes que acarretem problemas mais graves.

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 14 de abril de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJC7520JB214496

ANO E MODELO: 2017/2018.

PLACA : IYO4710

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito nos amortecedores dianteiros, amortecedores traseiros, molas traseiras ,tubo de descarga flex com sonda e motor de partida precisando ser consertado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nos amortecedores dianteiros, amortecedores traseiros, molas traseiras ,tubo de descarga flex com sonda e motor de partida sendo necessário a troca imediata destes itens .

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 14 de abril de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: CHEV/SPIN 1.8L AT ACT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJE7520NB167228

ANO E MODELO: 2022/2022.

PLACA : JBG6107

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito na suspensão, freios correia comando, bomba d'água, válvula termostática e necessitando a troca do óleo do câmbio automático precisando ser consertado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nas buchas de suspensão, barra axial, correia do comando, bomba d'água, válvula termostática e fazer a troca do óleo do câmbio automático antes que acarretem problemas mais graves.

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 14 de abril de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **RENAULT/MASTER NIKS AMB2**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93YF6200XPJ444057**

ANO E MODELO: **2022/2023.**

PLACA : **FYN7C92**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito no ar condicionado precisando ser consertado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no ar condicionado tendo que ser feita uma limpeza e higienização no sistema de ar condicionado antes que acarretem problemas mais graves.

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 25 de abril de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022