



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 35

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO: Atendimento para análise da retroescavadeira 3CX JCB, máquina com perda de potência e fumaceando branco, veículo da patrulha agrícola da SDAMA.

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos veículos e máquinas objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade para de serviço de atendimento para análise da retroescavadeira 3CX JCB, máquina com perda de potência e fumaceando branco da SDAMA, sendo assim, o item citado será reparado, os qual resultou no valor de **R\$ 1.269,50** (um mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), o serviço será realizado pela concessionária autorizada por conta da máquina estar dentro da garantia com 296 horas de trabalho.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de abril de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022