



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo 80

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEICULO DE TRACÇÃO MECANICA: VOLVO VM  
NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 0000189027  
ANO E MODELO: 2023  
PLACA: JCL8B40

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no filtro que está impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o veículo está com grandes problemas devido ao acidente ocorrido no dia 06/06/2024, sendo assim, será necessário a aquisição de produtos (tampa, para brisa, tampa, filtro de ar, carcaça, junta, cabo kit, friso de vedação e óleo do motor) e contratação de mão de obra mecânica especializada, serviço de guincho, serviço de chapeamento e pinturas e serviço de scanner, resultou no valor de R\$ 29.852,18 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais com dezoito centavos), indico que o veiculo precisa ser consertado em concessionaria autorizada mais próxima por ser um veiculo recém adquirido e com garantia.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 25 de junho de 2024.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico Portaria Nº.613/2022



Rua General João Antônio, 1305 - Centro - São Vicente do Sul - RS - CEP: 97420-000

Fone: +55 (51) 3257-1383

[www.saovicentodosul.rs.gov.br](http://www.saovicentodosul.rs.gov.br)

[gabinete@saovicentodosul.rs.gov.br](mailto:gabinete@saovicentodosul.rs.gov.br)