



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: I/FORD TRANSIT NIKS PAS

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: WF0DTTVD1PU006766

ANO E MODELO: 2022/ 2023

PLACA: JBZ7H49

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças para o veículo objeto da avaliação, para garantir que a manutenção seja realizada de acordo com as especificações e recomendações do fabricante. Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas de freio e necessita fazer a troca de pastilhas de freio dianteira e traseira e o chicote do sensor elétrico das pastilhas traseiras sendo que o defeito foi constatado na revisão do veículo na concessionaria autorizada sendo necessária a troca imediata .

Essas eram as considerações que eu tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022