



DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Contatos:
 (51) 3137-4644
www.calmed.com.br

Empresa: Calmed Distribuidora e Serviços Técnicos
Endereço: Rua Domingos Dorivaldo Thiesen 114 – Cachoeirinha – RS
CEP: 94950-590
CNPJ: 30.644818/0001-08
Inscrição Estadual: 177/0223980
Registro no CREA: 233078

LAUDO TÉCNICO

Equipamento: Câmara Conservadora
Marca: Indrel
Modelo: RVV22D
Número de Série: 43702

1. Identificação da Empresa Responsável

A CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 30.644.818/0001-08 com sede em R. Domingos Dorivaldo Thiesen, 114 - Parque da Matriz, Cachoeirinha - RS, especializada em manutenção e calibração de equipamentos de refrigeração hospitalar, emite o presente laudo técnico após inspeção realizada no equipamento acima identificado, observando seu estado geral, funcionamento e integridade dos componentes, de acordo com os requisitos técnicos, normativos e éticos estabelecidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como as normas vigentes aplicáveis.

2. Identificação do Cliente

Razão Social: Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul
CNPJ: 875.720.001-03

3. Data da Inspeção

10/07/2025

4. Condição Geral da Câmara

- Estrutura inspecionada sem sinais de danos significativos, vazamentos ou corrosão.
- Portas em bom estado, garantindo isolamento adequado.

5. Sistema de Refrigeração

- Compressores, condensadores e evaporadores testados e operando dentro dos parâmetros esperados.
- Níveis de refrigerante e pressões do sistema verificados e em conformidade.
- Condensadores limpos para otimização da eficiência térmica.

202



DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Contatos:
(51) 3137-4644
www.calmed.com.br

6. Sistema de Alimentação e Segurança Elétrica

- Identificada falha em duas baterias, ambas sem autonomia para manter o funcionamento do equipamento em ausência de energia elétrica.
- Carregador com defeito, impossibilitando a recarga das baterias.

7. Sistema de Controle, Alarmes e Sensores

- Controlador, alarmes e sensores funcionais durante a alimentação normal, porém inoperantes em eventual interrupção elétrica devido às falhas no sistema de alimentação.

8. Limpeza e Higienização

- Limpeza interna completa realizada para remoção de gelo, sujeira e detritos.
- Superfícies higienizadas conforme os padrões sanitários.

Conclusão

Após a inspeção realizada em 10 de julho de 2025, referente à **Câmara de Conservação Indrel – Número de Série 43702**, foram identificadas as seguintes não conformidades técnicas:

- **Baterias sem autonomia (2un)**
- **Carregador Danificado.**

Recomenda-se a substituição dos componentes citados, restabelecendo a plena capacidade operacional e a segurança do equipamento.

Nome do Técnico: Anderson Gomes

Cargo: Técnico de Manutenção

Observação: Este laudo é válido para comprovar a realização da manutenção preventiva na câmara mencionada.

Luiz Fernando Silva da Silva Eng.
Mecânico CREA RS 164697

Carlos Ervino Grunn
Eng. Eletrônico CREA RS 195808


Departamento Técnico
CREA - 233078